

Общество с Ограниченной Ответственностью



Волан М



125183, а/я 18, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2, Институт «НАМИ»
(495) 517-77-03, (495) 517-19-70, (495) 456-45-71

«06» апреля... 2018 г.

А К Т осмотра № 52/04-06

«15» час. «00» мин.

Место осмотра

г Москва ул Рокотова д 8 корп 2 кв 52

Мною, специалистом


Коваленко В.Р.

произведен осмотр, описание объекта оценки

квартира 3 (трех) комнатная

ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО:

1. Пол линолеум ламинированный отделочный - линолеум класс Б : 5,98 м имеются следы капитального воздействия воды в виде : образованы пятна ; коробление ламинированной поверхности - требуется замена и противоударная обработка.
2. Пол паркетный - ламинированный отделочный паркетный доска (паркет) класс Б : 9,97 м имеются следы капитального воздействия воды в виде : образованы пятна ; разрушения - расхождение в местах стыков - требуется замена и противоударная обработка.
3. Сантехнические установки в санузле 2500x700 мм ламинированный каркас из бруса и флеки из ДСП - имеются следы капитального воздействия воды в виде : разрушения ; коробление ; образованы пятна ; отсутствие - требуется замена и противоударная обработка плиты 1500x700 мм.
4. Плиты в ванной комнате и туалете 2(две) шт. литерия изготовлены фаянсовые 2000x600 мм с использованием и капитальными - имеются следы капитального воздействия воды в виде : отсутствие ; коробление ; разрушения - требуется замена.
5. Панель сантехническая в ванной комнате 2(две) шт. 2500x1400 и 2000x900 мм имеются следы капитального воздействия воды в виде : образованы пятна ; разрушения ; разрушения - требуется замена.



Акт составлен по дружескому осмотру.

При осмотре присутствовали:

Владелец (Доверенное лицо) / [Signature] / (подпись) / [Code] / (расшифровка подписи)

Другие заинтересованные лица / [Signature] / (подпись) / [Code] / (расшифровка подписи)

Специалист / _____ / (подпись) / _____ / (расшифровка подписи)

Представитель / [Signature] / (подпись) / [Code] / (расшифровка подписи)

