

Общество с Ограниченной Ответственностью



# Волан М



125183, а/я 18, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2, Институт «НАМИ»  
(495) 517-77-03, (495) 517-19-70, (495) 456-45-71

«М» июль... 2018 г.

А К Т осмотра № 51/07-04

«1» час. «00» мин.

**Место осмотра**

г. Москва Дмитровское шоссе д. 105 корп 4 кв. 65

**Мною, специалистом**


Коняхиным В.Р.

**произведен осмотр, описание объекта оценки**

Объем  $S = 64.6 \text{ м}^2$  Квартира 3 (трех) комнаты

**ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО:**

1. Потолок кухни - материал отделки обои бумажные на  $S = 9.45 \text{ м}^2$  имеются следы негативного воздействия воды в виде: отслаивания; образование пятен; - предлагается замена и противогрибковая обработка.
2. Стены кухни - материал отделки обои виниловые на  $S = 30.22 \text{ м}^2$  имеются следы негативного воздействия воды в виде: образование пятен - отслаивания - предлагается замена и противогрибковая обработка.
3. Потолок прихожей - материал отделки обои бумажные на  $S = 7.9 \text{ м}^2$  имеются следы негативного воздействия воды в виде: отслаивания; образование пятен - предлагается замена и противогрибковая обработка.
4. Стены прихожей - материал отделки обои виниловые на  $S = 28.68 \text{ м}^2$  имеются следы негативного воздействия воды в виде: образование пятен; отслаивания - предлагается замена и противогрибковая обработка.
5. Потолок гостиной - материал отделки - штукатурка с окраской водоэмульсионной краской на  $S = 18.63 \text{ м}^2$  имеются следы негативного воздействия воды в виде: отслаивания; образование пятен; растрескивание - предлагается замена и противогрибковая обработка.
6. Стены гостиной комнаты - материал отделки обои бумажные на  $S = 39.05 \text{ м}^2$  имеются следы негативного воздействия воды в виде: отслаивания; образование пятен; образование - предлагается замена и противогрибковая обработка.
7. Пол гостиной комнаты - материал отделки ламинат на половую доску на  $S = 18.63 \text{ м}^2$  имеются следы негативного воздействия воды в виде: образование пятен; образование - предлагается замена и противогрибковая обработка.
8. Потолок спальни - материал отделки штукатурка с окраской водоэмульсионной краской на  $S = 11.17 \text{ м}^2$  имеются следы негативного воздействия воды в виде: отслаивания;



раскрываемая: образована катан - Требуется замена и  
противодействие обработке.

Стена спальной комнаты - материал отделил один бурильный  
на 5 м 28,2 мк материал следы незначительного воздействия бурильного  
вибрации; отслаивания; образована катан, коррозия металла -  
Требуется замена и противодействие обработке.

Акт составлен по наружному осмотру.

При осмотре присутствовали:

Владелец (Доверенное лицо)

Другие заинтересованные лица \_\_\_\_\_

Специалист \_\_\_\_\_

Представитель \_\_\_\_\_



*И. В. Волжанский*

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)