

Общество с Ограниченной Ответственностью



Волан М



115008, г. Москва, ул. 2-ой Южнопортовый пр-д, д.10, стр.1
(495) 664-98-04, (495) 517-19-70

« 10 » мая 2018 г.

А К Т осмотра № 51/11-20

« 11 » час. « 30 » мин.
- 12.10

Место осмотра 2-й Южнопортовый проезд дом 10 стр 1

Мною, специалистом Волжанов В.В.

произведен осмотр, описание объекта экспертизы детской коляски Corol 2 в 1 L-11

ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО:


- После визуального и инструментального осмотра выявлено:
- установка, механизм работы фрекаторов и других блокирующих устройств соответствует ГОСТ 18245-93 пункту 4.6
- комплектующие узла тормозов легко снимаются и устанавливаются без применения специальных средств и инструментов
- объект (коляска) имеет отклонение от параллельности местно связанных между собой осей колес на крайних точках. Величина отклонения в соответствии с п.2.2 ГОСТ 18245 не должна быть более 3мм
- скрипы при движении колес нагрузки в креплениях и рычагах не обнаружены, смазочные (жидкие) материалы без разбрызгивания нагрузки, шпильки - механизмы работают свободно
- на передней части рамы между колесами и в районе левого крепления крепления шпильки обнаружены и следы материала
- при трении колеса об поверхность (рама - наплыв) слышен звук трения в зоне контакта при катании колеса слышен скрип в местах соединения



Акт составлен по наружному осмотру.

При осмотре присутствовали:

Владелец (Доверенное лицо)	_____ / (подпись)	_____ / (расшифровка подписи)
Другие заинтересованные лица	_____ / (подпись)	_____ / (расшифровка подписи)
Специалист	_____ / (подпись)	_____ / (расшифровка подписи)
Представитель	_____ / (подпись)	_____ / (расшифровка подписи)



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that overlaps the stamp and another signature to its right.