

Общество с Ограниченной Ответственностью



Волан М



125183, а/я 18, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2, Институт «НАМИ»
(495) 517-77-03, (495) 517-19-70, (495) 456-45-71

Акт осмотра транспортного средства № 51/06-14
 дополнительный

« 11 » июль 2016 года время осмотра с « 9 » ч. « 30 » мин. до « 10 » ч. « 10 » мин.

Место осмотра г. Москва Московская обл. (км.) 20 Южнопортовой 310 с/1
Мною, специалистом Коржиковым И.В.
произведен осмотр транспортного средства Дуинава Росент
месяц и год выпуска: 2008 регистрационный номерной знак:
номер двигателя: 64EC-8W093204 рабочий объём: мощность 45P2 (кВт, л.с.)
идентификационный номер (VIN): X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
номер кузова: VIN цвет кузова: серебрист (металлик, акрил, перламутр)
технический паспорт: серия 50ТА номер 564424 пробег: 119226 (км, мили)
владелец: доверенное лицо:

тип кузова: седан хэтчбек грузовой/фургон автобус кол-во дверей: две четыре шесть
 купе универсал тягач/полуприцеп мотоцикл три пять семь

- комплектация:**
- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> люк стеклянный | <input type="checkbox"/> стекло ветрового окна с обогревом | <input type="checkbox"/> фары ксенон/биксенон |
| <input type="checkbox"/> электрич./механически сдвигаемый люк | <input type="checkbox"/> тонированные стекла | <input type="checkbox"/> фары противотуманные |
| <input type="checkbox"/> багажник (релинг) крыши | <input type="checkbox"/> эл. стеклоподъемник передний/задний | <input type="checkbox"/> омыватель/очиститель фар |
| <input type="checkbox"/> защита перед. хром/черная/окрашенная | <input type="checkbox"/> зеркало заднего вида эл./обогр./склад. | <input checked="" type="checkbox"/> усилитель рулевого механизма |
| <input type="checkbox"/> накладки арок/порогов | <input type="checkbox"/> салон велюр | <input type="checkbox"/> регулируемая подвеска |
| <input checked="" type="checkbox"/> накладки хром/черные/окрашенные | <input type="checkbox"/> салон комбинированный | <input type="checkbox"/> АБС (антиблокировочная сист.) |
| <input type="checkbox"/> спойлер задний | <input type="checkbox"/> салон замша | <input type="checkbox"/> ПБС (противобуксовочная сист.) |
| <input type="checkbox"/> бампер/зеркала под цвет кузова | <input type="checkbox"/> салон натуральная кожа | <input checked="" type="checkbox"/> автоматическая КПП |
| <input type="checkbox"/> центральный замок | <input type="checkbox"/> обогрев сидений передних/задних | <input type="checkbox"/> механическая КПП |
| <input type="checkbox"/> кондиционер/климат контроль | <input type="checkbox"/> airbag водителя | <input type="checkbox"/> КПП типтроник |
| <input type="checkbox"/> дополнительный отопитель | <input type="checkbox"/> airbag переднего пассажира | <input type="checkbox"/> КПП вариатор |
| <input checked="" type="checkbox"/> система парковки передняя/задняя | <input type="checkbox"/> airbag боковая в стойках/дверях | <input checked="" type="checkbox"/> подкрылки/грязезащитные щитки |
| <input type="checkbox"/> камера заднего вида | <input type="checkbox"/> airbag боковая в спинке сиденья | <input checked="" type="checkbox"/> колпаки колес |
| <input type="checkbox"/> тягово-цепное устройство | <input type="checkbox"/> airbag боковая «шторка» | <input type="checkbox"/> литые диски <u> </u> |
| <input type="checkbox"/> газовое оборудование | <input type="checkbox"/> airbag колен | <input type="checkbox"/> шины <u> </u> |

При осмотре транспортного средства **УСТАНОВЛЕНО:**
Идентификационные характеристики и параметры: Тип транспортного средства (кузова), Марка (модель, модификация) объекта экспертизы, Государственный регистрационный номер, Идентификационный номер (VIN), Тип двигателя, Модель двигателя, Номер двигателя, Номер шасси (рамы), Номер кузова (коляски), Цвет лако-красочного покрытия:
 соответствуют, не соответствуют указанным в представленных документах

Техническое состояние АМТС: ТС находится на гарантии, обслуживается у официального дилера

Осмотр транспортного средства проводился при: естественном освещении искусственном освещении
Транспортное средство на осмотр предоставлено в: чистом виде загрязнённом виде

Сведения о ДТП (страховом событии): дата: время № документа
Высота рисунка протектора шины мм
Комплектующие изделия, которые менялись в процессе эксплуатации:

Заключение составил: эксперт-техник
(подпись) (расшифровка подписи)



